




IGNIS

Accesorios



La compra de un vehículo Suzuki es una inversión que se debe cuidar y la mejor forma de hacerlo es por medio de nuestro servicio técnico autorizado, utilizando refacciones originales. Por esto les invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.



- 1 - Carcasa de espejo sin direccional rojo**
99122-62R20-ZNB
Carcasa de espejo sin direccional blanco
99122-62R20-26U
Carcasa de espejo sin direccional naranja
99122-62R20-ZWD
Carcasa de espejo sin direccional marino
99122-62R20-QQD

\$1,605.70¹



- 3 - Spoiler trasero rojo**
99110-73S00-ZNB
Spoiler trasero blanco
99110-73S00-ZVR
Spoiler trasero gris
99110-73S00-ZMW
Spoiler trasero negro
99110-73S00-ZMV

\$5,500.00¹

- 2 - Protectores para espejos laterales**

99ABS-PROTC-IG0*

\$499.00¹



- 4 - Canastilla porta equipaje negra**

99000-CANAS-SPO

\$4,100.00¹

EXTERIOR

*Aplica para modelos: 2019-2021

EXTERIOR



5

- 5 - Parrilla delantera roja**
9911C-73SA0-ZNB
- Parrilla delantera blanca**
9911C-73SA0-26U
- Parrilla delantera naranja**
9911C-73SA0-ZWD
- Parrilla delantera marino**
9911C-73SA0-QQD

\$6,000.00¹

*Para la instalación de la parrilla es necesario solicitar 1 pieza de 35181-71L00-000

\$28.36¹



6

- 6 - Sticker de rin rojo**
9923A-62R00-001
- Sticker de rin blanco**
9923A-62R00-004
- Sticker de rin naranja**
9923A-62R00-002
- Sticker de rin marino**
9923A-62R00-005

\$1,100.00¹

- 7 - Centro de rin**

990E0-61M78-CAP

\$891.67¹



7



8

- 8 - Loderas delanteras delgadas**

990E0-62R13-000

\$1,250.00¹

- Loderas traseras delgadas**

990E0-62R14-000

\$1,250.00¹



9

- 9 - Barras de techo aluminio**

78901-62R30-000*

\$4,500.00¹



10

- 10 - Deflectores de aire**

99120-62R10-000*

\$1,300.00¹

- 11 - Stickers laterales blanco**

99950-62R91-WHT

- Stickers laterales naranja**

99950-62R91-ORA

\$2,050.00¹



11



- 12 - Moldura lateral delgada**

990E0-62R08-000

\$3,000.00¹



12



13

- 13 - Tuercas de seguridad**

99950-TUERC-SEG*

\$1,277.00¹

EXTERIOR

*Aplica para modelos: 2019-2021



14 - Estribos de aluminio con logo (4 pzs)
99142-62R21-000*
\$3,000.00¹



15 - Descansabrazos
990E0-62R35-000*
\$4,500.00¹






16 - Asidera de puertas rojo
99232-62R10-ZNB
Asidera de puertas naranja
99232-62R10-CHA
Asidera de puertas marino
99232-62R10-C44
\$1,596.62¹



17 - Consola central rojo
99231-62R10-ZNB
Consola central naranja
99231-62R10-QCW
Consola central marino
99231-62R10-QQD
\$2,579.19¹



18 - Tapete de uso rudo negro
75901-73SG0-000
\$1,350.00¹



19 - Anillos de aire acondicionado color rojo
9923F-62R10-ZNB
Anillos de aire acondicionado color naranja
9923F-62R10-QCW
Anillos de aire acondicionado color marino
9923F-62R10-QQD
\$2,100.00¹

INTERIOR

*Aplica para modelos: 2019-2021



suzuki.com.mx/autos



1 Los precios expresados en esta publicación, son únicamente de carácter referencial. Suzuki Motor de México no comercializa sus productos de manera directa al público en general, lo hace a través de su red de distribuidores autorizados por lo que el precio de adquisición del producto puede variar dependiendo del distribuidor autorizado o localidad donde se adquiera, sin crear responsabilidad alguna para Suzuki Motor de México.

El precio de referencia sólo contempla el precio del producto con impuestos, sin instalación o mano de obra.

Suzuki Motor de México se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los accesorios tienen un costo de instalación adicional. ©2021 Suzuki Motor de México.

Número de parte:
99950-CTACO-IGM