



IGNIS

Accesorios



GENUINE ACCESSORIES

La compra de un vehículo Suzuki es una inversión que se debe cuidar y la mejor forma de hacerlo es por medio de nuestro servicio técnico autorizado, utilizando refacciones originales. Por esto les invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.






- 1 - Carcasa de espejo sin direccional rojo**
99122-62R20-ZNB
- Carcasa de espejo sin direccional blanco**
99122-62R20-26U
- Carcasa de espejo sin direccional naranja**
99122-62R20-ZWD
- Carcasa de espejo sin direccional marino**
99122-62R20-QQD

\$1,605.70¹

- 2 - Protectores para espejos laterales**


99ABS-PROTC-IG0*

\$499.00¹



- 3 - Spoiler trasero rojo**
99110-73S00-ZNB
- Spoiler trasero blanco**
99110-73S00-ZVR
- Spoiler trasero gris**
99110-73S00-ZMW
- Spoiler trasero negro**
99110-73S00-ZMV

\$5,500.00¹



- 4 - Canastilla porta equipaje negra**
99000-CANAS-SPO

\$4,100.00¹

EXTERIOR

*Aplica para modelos: 2019-2021

EXTERIOR



- 5 - Parrilla delantera roja**
9911C-73SA0-ZNB
Parrilla delantera blanca
9911C-73SA0-26U
Parrilla delantera naranja
9911C-73SA0-ZWD
Parrilla delantera marino
9911C-73SA0-QQD

\$6,000.00¹

*Para la instalación de la parrilla es necesario solicitar 1 pieza de 35181-71L00-000

\$28.36¹

- 8 - Loderas delanteras delgadas**

990E0-62R13-000

\$1,530.00¹

- Loderas traseras delgadas**

990E0-62R14-000

\$1,530.00¹



- 7 - Centro de rin**

990E0-61M78-CAP

\$891.67¹



- 6 - Sticker de rin rojo**

9923A-62R00-001

Sticker de rin blanco

9923A-62R00-004

Sticker de rin naranja

9923A-62R00-002

Sticker de rin marino

9923A-62R00-005

\$1,100.00¹





9 - Barras de techo aluminio
78901-62R30-000*
\$4,500.00¹



10 - Deflectores de aire
99120-62R10-000*
\$1,300.00¹

11 - Stickers laterales blanco
99950-62R91-WHT
Stickers laterales naranja
99950-62R91-ORA
\$2,050.00¹



12 - Moldura lateral delgada
990E0-62R08-000
\$3,980.00¹



13 - Tuercas de seguridad
99950-TUERC-SEG*
\$1,277.00¹

EXTERIOR

*Aplica para modelos: 2019-2021



14 - Estribos de aluminio con logo (4 pzs)

99142-62R21-000*

\$3,000.00¹



15 - Descansabrazos

990E0-62R35-000*


\$4,500.00¹



16

- 16 - Asidera de puertas rojo**
99232-62R10-ZNB
- Asidera de puertas naranja**
99232-62R10-CHA
- Asidera de puertas marino**
99232-62R10-C44

\$1,596.62¹



17


- 17 - Consola central rojo**
99231-62R10-ZNB
- Consola central naranja**
99231-62R10-QCW
- Consola central marino**
99231-62R10-QQD

\$2,579.19¹





18

- 18 - Tapete de uso rudo negro**
75901-73SG0-000
- \$1,350.00¹



19



- 19 - Anillos de aire acondicionado color rojo**
9923F-62R10-ZNB
- Anillos de aire acondicionado color naranja**
9923F-62R10-QCW
- Anillos de aire acondicionado color marino**
9923F-62R10-QQD

\$2,100.00¹

INTERIOR

*Aplica para modelos: 2019-2021



suzuki.com.mx/autos



@Suzuki_Mex



/SuzukiAutosMexico



@suzuki_mex

1 Los precios expresados en esta publicación, son únicamente de carácter referencial. Suzuki Motor de México no comercializa sus productos de manera directa al público en general, lo hace a través de su red de distribuidores autorizados por lo que el precio de adquisición del producto puede variar dependiendo del distribuidor autorizado o localidad donde se adquiera, sin crear responsabilidad alguna para Suzuki Motor de México.

El precio de referencia sólo contempla el precio del producto con impuestos, sin instalación o mano de obra.

Suzuki Motor de México se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los accesorios tienen un costo de instalación adicional. ©2021 Suzuki Motor de México.

Número de parte:
99950-CTACO-IGM



SUZUKI